



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1 04.02.2016

Шимский
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« 07 » 20 07 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Учреждения образования. Детские сады.
- 1.2 Адрес объекта обл. Новгородская, Шимский р-н, с. Медведь, ул. Саши Куликова, д. 15
- 1.3 Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка Нет _____ кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1831, последнего капитального ремонта 1994
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального _____
- 1.6 Название организации (учреждения)
полное юридическое наименование - согласно Уставу муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №12
краткое наименование Детский сад №12
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Новгородская, Шимский р-н, с. Медведь, ул. Саши Куликова, д. 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

до главного входа есть препятствие в виде проходящих труб центрального отопления.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 700 м
- 3.2.2 время движения (пешком) _____ 20 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Да
- 3.2.4 Перекрестки Нерегулируемый
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:
Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет описание:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МПН	
в том числе инвалиды:		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Функциональная Зона	ВНД-И(К, Г)		
2	Пути движения	ДП-И(Г), ВНД-И(К, О, С)		
3	Входная группа	ДП-И(У), ВНД-И(К, О, С, Г)		

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию и инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Входная группа	
2	Пути движения	
	Функциональная Зона	
3	Все зоны и участки	

* Если имеется один из вариантов (видов работ) не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения (требуется/не требуется):

4.4.1 Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2 Согласование работ с надзорными органами

4.4.3 Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4 Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5 Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6 Другое

Примечание: заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его)

4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

<http://ds.novreg.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1 Входная группа на _____ л.

2 Пути движения на _____ л.

3 Функциональная Зона на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Потопные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов _____

(Должность, Ф.И.О.)

(подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф И О)

(подпись)

(Должность, Ф И О)

(подпись)

(Должность, Ф И О)

(подпись)

Административное решение согласовано
протокол № _____)
Комиссией (название) _____

« _____ » _____ 20 _____ г.

#Коне
ц

I Результаты обследования:

1 Входная группа

Детский сад №12

(Наименование объекта)

обл. Новгородская, Шимский р-н, с. Медведь, ул. Саши Куликова, д. 15

(Адрес объекта)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Входная группа	есть			Входная наружная дверь			
					Выберите тип двери			
					Автоматические (А)	Нет	К, О, С	
					Высота порогов			
					Высота порогов	8	К, О, С	
					Доводчик	Нет	К, О, С, Г, У	
					Прозрачное полотно двери	Нет	С	
					Крыльцо (входная)			
					Отражение (при высоте площадки)			
					Наличие пандуса	Нет	К	
					Лестница наружного входа			
					Выделение контрастным	Нет	С	
					Поручни			
					Горизонтальные завершения	0	О	
					Дополнительные разделительные	Нет	О, С	
					Рельефная (тактильная)	Нет	С	
					Ровная горизонтальная	Нет	О, С, Г	
					Ширина лестничного			
					При высоте подъема 45 см и	0	О, С	
					Пандус наружного входа	Нет	К	
					Панели управления	Нет	К, С	
					Платформа подъемная для	Нет	К	
					Тамбур	Нет	К, О, С	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Входная группа	ДП-И(У), ВНД-И(К, О, С, Г)			Акта обследования ОСИ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И(К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

Детский сад №12
(Наименование объекта)

обл. Новгородская, Шимский р-н, с. Медведь, ул. Саши Куликова, д. 15
(Адрес объекта)

(Адрес объекта)								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Горизонтальные пути движения	есть			Коридор холл			
					Аудиовизуальные информационно-	Нет	С, Г	
					Глубина зоны перед дверью			
					На «себя»	120	К	
					От «себя»	80	К	
					Место отдыха и ожидания (не	Нет	К, О	
					Разворотные площадки	Нет	К	
					Речевые информаторы и	Нет	С	
					Световые текстовые табло	Нет	Г	
					Таксофон на высоте не более	Нет	К	
					Тактильные средства	Нет	С	
					Ширина пути движения	130	К	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Пути движения	ДП-И(Г), ВНД-И(К, О, С)			Акта обследования ОСИ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И(К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 1_04.02.2016

от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

3 Функциональная Зона

Детский сад №12
(Наименование объекта)

обл. Новгородская, Шимский р-н, с. Медведь, ул. Саши Куликова, д. 15
(Адрес объекта)

(Адрес объекта)								
№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Актовый зал	есть			Зал зрительный, читальный,			
					Для зрительного зала –	Нет	Г	
					Доля мест для колясочников	0	К	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1
		№ на плане	№ фото	
Функциональная Зона	ВНД-И(К, Г)			Акта обследования ОСИ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И(К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И(К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Перечень мероприятий по приведению зданий

Детский сад №12

в соответствии с требованиями доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения на 2013 год

Дата актуальности 03.02.2016

Здание -> Входная группа -> Входная группа

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Входная наружная дверь	x	x	x		наличие	Да	
	-Выберите тип двери							
	-Автоматические (А)	x	x	x		наличие	Нет	
	-Распашные (Р)	x	x	x		наличие		
	-Высота порогов							
	-Высота порогов	x	x	x		2,5 см и менее	8	
	-Дверной проем	x	x	x				
	-Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)	x	x	x		не менее 120 см	120	
	-Ширина проема (рабочая дверная створка)	x	x	x		не менее 87 см	87	
	-Доводчик	x	x	x	x	наличие	Нет	
	-Задержка автоматического закрывания двери	x	x			5 секунд и более		
	-Прозрачное полотно двери			x		Наличие	Нет	
	-Яркая контрастная маркировка прозрачного полотна			x		наличие		
	-Высота от уровня пола			x		120-150 см		
	-Размер маркировки			x		Не менее 10х20 см (или диаметр=15см)		
	-Форма ручки двери, наличие	x	x	x		наличие ручки	Да	
	-Дугообразная	x	x	x		наличие	Да	
	-П-образная	x	x	x		наличие		
	Крыльцо (входная площадка)	x	x	x	x	Наличие	Да	
	-Высота площадки							
	-Высота входной площадки (крыльца) от уровня земли	x	x	x	x	справочно	30	
	-Информация о назначении помещений				x	наличие	Да	
	-Ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см)	x	x	x		наличие	Да	
	-Наличие пандуса	x				наличие	Нет	
	-Глубина площадки							
	-Без порогов (при движении от пандуса до двери)	x				180 и более		
	-С поворотом (при движении от пандуса до двери)	x				200 см и более		
	-Ширина площадки	x				180 см и более		
	-Отсутствие пандуса	x				наличие		
	-Габариты входной площадки не менее 180х150 см	x						
	-Глубина	x				не менее 150 см		
	-Ширина	x				не менее 180 см		
	-Габариты входной площадки не менее 200х140 см	x						
	-Глубина	x				не менее 140 см		
	-Ширина	x				не менее 200 см		
	Лестница наружного входа		x	x		наличие	Да	
	-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи)			x		наличие	Нет	
	-Высота ступени (подступенок)		x	x		13-17 см	13	
	-Глубина ступени (проступи)		x	x		28-35 см	30	
	-Единая геометрия (форма, профиль) всех ступеней		x	x		наличие	Да	
	-Поручни	x	x	x	x	наличие	Да	

	[-В зависимости от типа установленных поручней						
	[-При круглом сечении поручней - диаметр	X			30-50 мм	50	
	[-При прямоугольном сечении поручней - толщина	X			25-30 см		
	[-Высота поручня от поверхности передвижения	X	X		85-92	90	
	[-Горизонтальные завершения поручня	X			не менее 27 см	0	
	[-Дополнительные разделительные поручни при ширине 250 см и более	X	X		наличие	Нет	
	[-Непрерывные	X	X		наличие	Да	
	[-Нетравмирующие окончания	X			наличие	Да	
	[-С двух сторон	X	X		наличие	Да	
	[-Рельефная (тактильная) полоса с конусообразными рифами перед лестничным маршем			X	наличие	Нет	
	[-Расстояние тактильной полосы до кромки первой ступени марша			X	60 см		
	[-Ширина тактильной полосы			X	не менее 30 см		
	[-Ровная горизонтальная поверхность	X	X	X	наличие	Нет	
	[-Ширина лестничного марша	X	X				
	[-При высоте подъема 45 см и менее	X	X		120 см и более	0	
	[-При высоте подъема более 45 см	X	X		135 см и более		
	Пандус наружного входа	X			наличие	Нет	
	[-Бортик с открытой стороны марша	X			5 см и более		
	[-Выберите уклон марша	X					
	[-При высоте подъема более 20 см (высота/длина)	X			не более 1/12 (8%)		
	[-При высоте подъема до 20 см (высота/длина)	X			не более 1/10 (10%)		
	[-Поручни пандуса	X			наличие		
	[-В зависимости от типа установленных поручней						
	[-Диаметр - при поручнях круглого сечения	X			30-50 мм		
	[-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	X			25-30 мм		
	[-Высота от поверхности марша	X					
	[-Высота 70-75 см	X			70-75 см		
	[-Высота 85-92 см	X			85-92 см		
	[-Горизонтальные завершения поручня	X			30 см		
	[-Непрерывные	X			наличие		
	[-Нетравмирующие окончания	X			наличие		
	[-С двух сторон	X			наличие		
	[-Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м	X			наличие		
	[-Поворотная, длина x ширина	X					
	[-Длина площадки	X			не менее 150 см		
	[-Ширина площадки	X			не менее 150 см		
	[-Прямая, длина x ширина	X					
	[-Длина площадки	X			не менее 120		
	[-Ширина площадки	X			не менее 100 см		
	[-Разворотная площадка перед пандусом	X			наличие		
	[-Глубина площадки	X			не менее 150 см		
	[-Длина площадки	X			не менее 150 см		
	[-Ширина марша (сплошная поверхность)	X			90 см и более		
	Панели управления автоматизированных систем связи и открывания дверей	X		X	наличие	Нет	
	[-Рельефные кнопки			X	наличие		
	[-Высота расположения рельефных кнопок	X			90-110 см		
	Платформа подъемная для инвалидов	X			наличие	Нет	
	[-Выберите тип платформы	X					
	[-Вертикальная (В)	X			наличие		
	[-Наклонная (Н)	X			наличие		

	[-Разворотные площадки	X				наличие		
	[-Длина площадки	X				не менее 150 см		
	[-Ширина площадки	X				не менее 150 см		
	Тамбур	X	X	X		наличие	Нет	
	[-Высота порогов, перепадов высот	X	X			2,5 см и менее	2	
	[-Габариты тамбура					не менее 180x135 см		
	[-Глубина	X	X	X	X	не менее 180 см	80	
	[-Ширина	X				не менее 135 см	120	
	[-Дверь внутренняя					наличие	Нет	
	[-Выберите тип двери	X	X	X				
	[-Двери автоматические (А)	X	X	X		наличие		
	[-Двери распашные (Р)	X	X	X		наличие		
	[-Дверной проём	X						
	[-Общая ширина дверного проема (для двустворчатой двери)	X	X	X		не менее 120 см		
	[-Ширина дверного проема (рабочая дверная створка)	X	X	X		не менее 87 см		
	[-Доводчик	X	X			наличие		
	[-Задержка автоматического закрывания двери	X	X			5 секунд и более		
	[-Прозрачное полотно двери			X		Наличие		
	[-Яркая контрастная маркировка			X				
	[-Высота от уровня пола			X		120-150 см		
	[-Размер маркировки			X		Не менее 10x20 см (или диаметр=15		
	[-Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом			X		наличие		
	[-Форма ручки, наличие	X	X	X		наличие ручки		
	[-Дугообразная	X	X	X		наличие		
	[-П-образная	X	X	X		наличие		
	[-Лестница (при наличии перепада высот на пути от тамбура до уровня 1 этажа)					наличие	Нет	
	[-Выделение контрастным цветом верхней и нижней ступеней (проступи)			X		наличие		
	[-Высота ступени (подступенок)		X	X		13-17 см		
	[-Глубина ступени (проступи)		X	X		28-35 см		
	[-Единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней		X	X		наличие		
	[-Пандус внутренний	X				наличие		
	[-Выберите уклон (отношение высоты к длине)	X						
	[-При высоте подъема более 20 см	X				не более 1/12 (не более 8%)		
	[-При высоте подъема до 20 см	X				не более 1/10 (не более 10%)		
	[-Поручни пандуса	X				наличие		
	[-В зависимости от типа установленных поручней	X						
	[-Диаметр - при поручнях круглого сечения	X				30-50 см		
	[-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	X				25-30 см		
	[-Выберите высоту от поверхности марша	X						
	[-Высота от поверхности марша 85-92 см	X				85-92 см		
	[-Высота от поверхности марша 70-75 см	X				70-75 см		
	[-Горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием	X				30 см		
	[-Непрерывные	X				наличие		
	[-С двух сторон	X				наличие		
	[-Разворотная площадка перед пандусом (внизу и вверх)	X				наличие		
	[-Длина площадки	X				не менее 150 см		
	[-Ширина площадки	X				не менее 150 см		
	[-Ширина марша	X				не менее 90 см		
	[-Поручни		X	X		наличие		
	[-В зависимости от типа установленных поручней		X					

	[-Диаметр - при поручнях круглого сечения	X			30-50 мм	
	[-Толщина - при поручнях прямоугольного сечения	X			25-30 мм	
	[-Высота поручня от поверхности передвижения	X	X		85-92 см	
	[-Горизонтальные завершения поручня	X	X		27 см и более	
	[-Непрерывные	X	X		наличие	
	[-Нетравмирующие окончания	X	X		наличие	
	[-Просвет между поручнем и стеной (элементом ограждения)	X	X		4 см и более	
	[-С двух сторон	X	X		наличие	
	[-Ширина марша	X	X		135 см и более	
	[-Освещенность		X		наличие	
	[-Платформа подъемная для инвалидов (при отсутствии пандуса, и при наличии перепада высот на	X			наличие	
	[-Выберите тип платформы	X				
	[-Вертикальная (В)	X			наличие	
	[-Наклонная (Н)	X			наличие	
	[-Разворотные площадки	X			наличие	
	[-Глубина площадки	X			не менее 150 см	
	[-Ширина площадки	X			не менее 150 см	

Здание -> Функциональная Зона -> Актовый зал

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Зал зрительный, читальный, обеденный, ожидания и прочие	X			X	наличие	Да	
	[-Для зрительного зала – мероприятия для лиц с нарушением слуха				X	наличие	Нет	
	[-Доля мест для колясочников	X				не менее 2%	0	
	[-Ширина прохода к месту для колясочника	X				не менее 120 см	120	

Здание -> Пути движения -> Горизонтальные пути движения

№ помещ. по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Доступность				Описание	Фактическая величина	Работы по адаптации объектов Содержание
		К	О	С	Г			
1	2	3				4	5	6
	Коридор/холл	X						
	[-Аудиовизуальные информационно-справочные системы			X	X	наличие	Нет	
	[-Визуальные средства информации о предоставлении услуг				X	Наличие	Да	
	[-Глубина зоны перед дверью	X						
	[-На «себя»	X				не менее 150 см	120	
	[-От «себя»	X				не менее 120 см	80	
	[-Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м)	X	X			наличие	Нет	
	[-Для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	X				не менее 1 ед. на этаж		
	[-Для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см)		X			не менее 1 ед. на этаж		
	[-Разворотные площадки	X				наличие	Нет	
	[-Глубина	X				не менее 150 см		
	[-Ширина	X				не менее 150 см		
	[-Речевые информаторы и маяки			X		наличие	Нет	
	[-Световые текстовые табло для вывода оперативной информации				X	наличие	Нет	
	[-Таксофон на высоте не более 80 см	X				наличие	Нет	
	[-Тактильные средства информации о предоставлении услуг			X		наличие	Нет	
	[-Высота размещения			X		110-150 см		
	[-Указатели, пиктограммы:	X	X	X	X	наличие	Да	
	[-Освещенность	X		X		наличие	Да	
	[-Размещение на высоте	X		X		не более 200 см	110	
	[-Ширина пути движения	X				не менее 150 см	130	

	I-С оборудованием и мебелью	X			не менее 120 см	120	
--	-----------------------------	---	--	--	-----------------	-----	--